

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 BImSchG
Az.: 671-00145/20**

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 30.06.2020

Betreiber:	Heiko Beckemeyer
Betriebsstandort (Adresse):	Osterholzer Straße 13, Winsen (Aller) – Meißendorf Gemarkung: Meißendorf Flur: 9 Flurstück: 1/28
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Nr. 7.1.1.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Hennen mit 40.000 oder mehr Hennenplätzen

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern? **Ja** **Nein**

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis
Schwerwiegende Mängel im Fachbereich Wasserwirtschaft	31.08.2020

Nachprüfungstermin, Datum: ---

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 2023

Landkreis Celle
Der Landrat